

RÜCKRUFAKTION FÜR KTM 990 ADVENTURE UND 950 SUPER ENDURO R MODELLE!

KTM ruft das Modell 990 Adventure (S) sowie 950 Super Enduro R zur Kontrolle der Antriebsketten-Gleitschiene in die offiziellen Vertragswerkstätten.

Bei Modellen des Typs 990 Adventure und Adventure S des Modelljahrgangs 2007, sowie bei Fahrzeugen des Typs 950 Super Enduro R (2007) kann sich die Befestigung des Kettengleitschutzes lösen. Alle Kunden der betroffenen Motorräder werden deshalb gebeten, sich mit einer offiziellen KTM-Vertragswerkstatt in Verbindung zu setzen. Nach der Kontrolle der Gleitschiene werden die beiden Befestigungsschrauben eingeklebt. Mit 15 Minuten ist der Zeitaufwand sehr gering.

Alle Besitzer der betroffenen 990 Adventure, Adventure S und Super Enduro R Fahrzeuge werden direkt von KTM angeschrieben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit online zu überprüfen, ob das Fahrzeug von der Rückrufaktion betroffen ist. Unter www.ktm.com ist die Information im Bereich „Service“ nach der Eingabe der Fahrgestellnummer sowie der Auslieferungsurkundenummer ersichtlich.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN

KTM-Sportmotorcycle AG
Thomas Kuttruf
Public Relations Manager
Tel.: +43 7742 6000
Mobil: +43 664 81 62 490
Fax: +43 7742 6000 – 5866
e-Mail: thomas.kuttruf@ktm.at

Presseinformation, 18.06.2007